





Legende

-  Leerstand teilweise
-  Leerstand komplett
-  starke Gebäudeschäden
-  optische Mängel
-  besonders mangelhafter Straßenzustand
-  Defizitraum

Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept

Gemeinde Elsteraue

Analysekarten Ortschaften
bauliche Defizite - Nutzungsdefizite
Ortschaft Tröglitz
ohne Maßstab

WENZEL & DREHMANN
Architekten und Ingenieure

P_E_M GmbH
Planung
Entwicklung
Management GmbH